

Sierra Husqvarna 445 15

No he sido identificado todava.

Estoy cansado de andar con ella para los servicios, dicen que el carburador necesita ser reemplazado - es caro.

No s

No

No lo hice No lo encuentro.

No

Comparado con Calm, por supuesto arranca peor.

envidia de vecinos y competidores

impulsa mal el aceite (bomba de aceite) y el tensor de cadena falla con el tiempo (la cadena se hunde rpidamente y luego se aprieta)

todava no

A veces parece que es un poco pesado.

Hasta ahora no se ha encontrado

Hay dos inconvenientes, a saber:1. Despues de unos minutos de funcionamiento, la cadena se estira, dado que la sierra y la cadena son completamente nuevas, es decir, la cadena que vino con la sierra.2. El sistema de ajuste sin llave a primera vista es conveniente porque no se necesita una llave y puede apretar la cadena con un perno especial con manija, pero despues de usarlo, despues de unos meses, el sistema bloque la cadena para que ese humo salio y despues de eso fue imposible instalar la carcasa superior trasera, apenas la habia instalado me di cuenta que la sierra "no se arreglaba", o sea que tendria que ir al servicio

No.

debajo de una funda removible, probablemente lo lleve a la garanta

Hay pocos repuestos originales, incluso de distribuidores, solo bajo pedido. La buena noticia es

que estas aplicaciones. Las piezas no son necesarias durante mucho tiempo. Rompe las cadenas, porque en Rusia no hay cadenas de alta calidad (remachadas de bahas).