

Sierra Patriot PT 4520

no

Consume mucha gasolina, antes usaba solo 639, la diferencia es simplemente colosal, el consumo es aproximadamente el doble. La mayor desventaja de 2 kickstarters al ao! Solo 639 se ha usado durante 15 aos, todo excepto las cadenas es original!!!

Demasiado pesado. Para trabajos pequenos, poda de rboles y ramas en el jardn, es mejor elegir una opcin ms fcil. Un poco difcil de arrancar cuando est fro. Creo que un descompresor, como en una calma, sera apropiado.

No me di cuenta.

La cadena nativa es una completa tontera, se estira como una banda elstica de calzoncillos, ya se ha apretado tres veces, aunque no funcion mucho. Inmediatamente compr una cadena Stihl en reserva.

No para uso profesional.materiales,fugas de aceite para lubricar la cadena, sin embargo, esto no es crtico para m, todava completo el desarrollo.

En cuanto a m, es un poco pesado. Ruidoso: es difcil hablar con alguien durante el trabajo. Cuando se llena por el lado derecho, se detiene, se llena por el izquierdo, se corta perfectamente en un plano horizontal, pero no es tan conveniente sujetarlo y no se puede gatear.

El filtro de aire est papel. Limpieza slo con compresor.

Si hace fro hay que probar un poco para que arranque. Mucho consumo de aceite de cadena, al menos a mi me lo pareca. Es necesario tener en cuenta el hecho de que esta es mi primera sierra.

La calidad de los materiales, el aceite para lubricar la cadena tiene fugas, sin embargo, para m esto no es crtico, todava trabajo en la minera.

Accionamiento de bomba de aceite y bomba propia

Incluye una lima que no es apta para afilar una cadena completa (aunque puede haber sido la incorrecta).No hay auriculares en el kit. aunque lo reemplazamos con un m8 ruso y es mucho ms barato.

Con un tanque de gasolina de mayor volumen, la gasolina no funciona en seco.Golpe de arranque rgido.Muy ruidoso.

roto por el impacto del motor de arranque. mango, despues de soltar. Compr otro arrancador por 500 rublos, -15% del costo de la sierra, cunto crees? La pieza de plstico con dientes se volvi a romper en el motor de arranque, el cordn de kapron se solt. Hice uno de dos entrantes y este se rompi. No lo recomiendo.

Calidad despues de dejar ir. Compr otro arrancador por 500 rublos, -15% del costo de la sierra, cunto crees? La pieza de plstico con dientes se volvi a romper en el motor de arranque, el cordn de kapron se solt. Hice uno de dos entrantes y este se rompi. No lo recomiendo.

Calidad despues de dejar ir. Compr otro arrancador por 500 rublos, -15% del costo de la sierra, cunto crees? La pieza de plstico con dientes se volvi a romper en el motor de arranque, el cordn de kapron se solt. Hice uno de dos entrantes y este se rompi. No lo recomiendo.