

alentador de agua Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2

una fuga en el lugar donde estaba el termostato, la caldera se sobrecalent y se apag.

El depsito no durar mucho.

Funcionamientos inesperados que, a juzgar por la descripcin, no deberan haber ocurrido.

El depsito se est muriendo, aunque la garanta es de 8 aos.

Se filtra a los 2 meses. Primero cambi el sello de la pantalla, y luego el tanque comenz a funcionar.

Compr dos calderas idnticas. Una semana despues, comenz a silbar y el elemento calefactor vol primero de m, luego dos das despues de mi amigo, y tambien con el servicio es apretado en Ucrania (fuera del sitio ni siquiera tiene una seccion con calderas, ya que no las venden en nuestro mercado) lo hicieron bajo garanta, despues de todo, tan pronto como lo compraron , pero luego el tanque en s muri de un amigo cuatro das despues, finalmente devolvieron el dinero, y ahora yo tambien lo tengo Inundado, redact una devolucin bajo la garanta, pero como aprend del servicio, tengo que esperar porque han superado el lmite de devoluciones este mes.