

# Calentador de agua Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2,

una fuga en el lugar donde estaba el termostato, la caldera se sobrecalentó y se apagó.

El depósito no duró mucho.

Funcionamientos inesperados que, a juzgar por la descripción, no deberían haber ocurrido.

El depósito se está muriendo, aunque la garantía es de 8 años.

Se filtra a los 2 meses. Primero cambié el sello de la pantalla, y luego el tanque comenzó a funcionar.

Compré dos calderas idénticas. Una semana después, comenzó a silbar y el elemento calefactor volvió primero de mí, luego dos días después de mi amigo, y también con el servicio es apretado en Ucrania (fuera del sitio ni siquiera tiene una sección con calderas, ya que no las venden en nuestro mercado) lo hicieron bajo garantía, después de todo, tan pronto como lo compraron, pero luego el tanque se inundó de un amigo cuatro días después, finalmente devolvieron el dinero, y ahora yo también lo tengo inundado, redacté una devolución bajo la garantía, pero como aprendí del servicio, tengo que esperar porque han superado el límite de devoluciones este mes.