

Calentador de agua Thermex IF 50 V pro

Menos de un año después, corrió a través de las sombras y se oxidó. Reemplazado por mi cepillo sin garantía. El tanque se filtró dos años después. Se oxidó en las soldaduras. Llevo usando esta caldera menos de dos años.