

# Intercambiador de calor Blauberg VENTO Expert A50-1

no

s, en principio, nada, un dispositivo excelente, en una helada muy fuerte lo abr y saqu un cartucho de ceramica para mirar, as que sali bastante condensado, de donde viene, yo entiendo, pero sigo sin entender como solucionarlo, a veces lo enciendo soplando a la maxima velocidad y se seca mucho, en principio la fisica del proceso no es mas que