

Sistema de refrigeración ID-COOLING SE-213V2

Fijaciones

Montaje extremadamente incómodo, debe intentar hacerlo todo bien

No apto para AMD AM4, fuente de alimentación de 3 pines

No encontrado

Parece no serlo.

1. Instalación difícil (como con AMD): durante la instalación, la placa base se dobla mucho, pensé que la rompería. Lo compré por 900 rublos, pero en ese momento pensé que sería mejor pagar 200 ms y comprar un Deepcool GAMMAXX 300 analógico similar. 2. El soporte es uno en la caja (plástico) y me parece que este soporte solo encaja en el zócalo 1151. 3. Durante la instalación, primero un lado encaja en su lugar y luego el segundo lado está muy apretado hasta que lo rompa, con seguridad, transfiera toda la pasta térmica al otro lado del chip. 4. No hay almohadillas de goma en el ventilador para amortiguar las vibraciones. 5. Da la impresión de una artesana china muy barata.