

Aire acondicionado Daikin FTYN25GX/RYN25GX

1. Durante un funcionamiento prolongado, durante aproximadamente un día, a medida que toma la temperatura establecida en el modo de refrigeración, por ejemplo, 25 grados, el compresor se apaga como se esperaba, cambia al modo de ventilación y en ese momento comienza a oler a humedad (debido a la condensación dentro de la unidad en los tubos de refrigeración y entre las nervaduras) - periódicamente, para eliminar el olor, debe ponerlo en modo ventilación o calefacción para que se evapore el condensado y se seque la unidad - apague encendido durante 30 minutos - vete por negocios - y está bien. Para la prevención, además de matar bacterias, virus, hongos y eliminar olores, inyecta clorhexidina o lisoformina 3000. 2. En el modo de refrigeración o calefacción, al principio emite ligeros crujidos plásticos sordos, muy silenciosos (debido a la diferencia de temperatura). segundos 10-15.

En el modo de calor, el propio calor se toma de la unidad externa, por lo que el trabajo es intermitente,