

Filtro de aire AIC XJ-2100

No

Probablemente no produce nada más que ozono.

Si una lámpara falla, es difícil reemplazarla. Sin una lámpara, la eficiencia es menor. El ventilador está en auge.

1. Tiro débil incluso cuando se usa un ventilador. A pocos cm de la fuente, solo se siente una respiración apenas perceptible. A la luz de esto, los datos del pasaporte, que hablan de una productividad de hasta 5 metros cúbicos por minuto (o 300 por hora!) parecen una completa tontería. Será genial, pero, por desgracia, no todos los equipos profesionales caros pueden producir esto. ¿Qué podemos decir de este juguete? Resulta que nos están engañando. 2. Un olor muy acre de "oxígeno activo" después del cual personalmente tengo un sabor amargo en la boca, puede que me duela la cabeza. Por lo tanto, tuve que instalarlo en el otro extremo de la habitación y asegurarme de abrir las rejillas de ventilación o las ventanas. Entonces aún más o menos soportable. 3. Los primeros 2-3 días huele a plástico, pero no muy fuerte. Luego parece desaparecer. 4. El precio es demasiado alto en mi opinión. Pagué unos 2500 rublos. 5. Es muy difícil (si no imposible) limpiar los electrodos. Con el tiempo, también pueden ensuciarse. 6. La decepción más importante es que durante varios días de funcionamiento casi continuo en modo mejorado, este "limpiador" no acumula ni una sola mota de polvo en sus colectores de polvo (lo que significa que durante el funcionamiento cíclico probablemente nunca limpie nada). Hay algo para comparar. Antes, en la misma habitación y en las mismas condiciones, funcionó durante muchos años el Super plus turbo de 2004. Entonces, durante 7-10 días de trabajo, solo unas pocas horas al día, acumuló tanta suciedad en sus filtros ... y el tiro fue mucho mejor, a pesar de la ausencia de ventiladores. Antes había y había animales en la habitación, así que no se puede decir que el aire esté limpio.

Es ruidoso, pero no molesto si duermes con tapones para los oídos) Olor fuerte a iones

No detectado todavía.

UV siempre está en la lámpara

Con el tiempo, el interior se llena de polvo, tienes que limpiarlo. Ventilador ruidoso.

Descaradamente caro El nombre no coincide con la esencia del dispositivo Como se al correctamente el orador anterior, este no es un purificador de aire. No lo tomé por ionización desconocida, sino para purificar el aire de los olores en la cocina. Los olores no se han ido, no limpia nada

Todavía no encontrado

- No hay limpieza previa, por lo que está constantemente lleno de mosquitos y jejenes que han volado desde el balcón.- Quizás debido al anterior menos a la mitad: el enfriador que impulsa el aire falló. - La Impara se quemó casi tan rápido, así que no sé dónde conseguir una nueva.

El ventilador hace mucho ruido cuando se enciende. la sedimentación del polvo no es muy pronunciada en las placas. el modo intermitente no funciona como está escrito en las instrucciones. es imposible limpiar las agujas de ionización

Ni siquiera sé

El ruido de las placas, no es grande, pero no es agradable. Refrigerador pequeño. La Impara UV reventó después de un mes, la reemplacé por una nueva (fue difícil encontrarla).

Hasta ahora no puedo ver ni escuchar... (La gente quisquillosa escribe sobre el ventilador!)

No detectado: el ruido del ventilador no me parece fuerte, y lo enciendo cuando necesito eliminar el olor con urgencia (min. 10).