

Sistema de refrigeración Deepcool RF 120 RGB 1 ud.

posible hoja pronto 1 de los tornillos (golpeando a altas velocidades, lo que muy probablemente indica problemas con el rodamiento)

el paquete no incluye un adaptador para conectar el enfriador al Conector de cabecera RGB de las placas de la placa base