

Fuente de alimentacin Xilence XP1250MR9

tendria mas salidas a tarjetas de video porque las modernas ya necesitan 3 salidas pci, y aqui 2 y las mas potentes ya no funcionarían, aunque 750 watts deberian ser suficientes y potencia se deben instalar divisores, es peor para usted porque pueden quemar la tarjeta de video.

se calienta ms que otras fuentes de alimentacin, el cable no tiene una apariencia muy buena, el ao de garanta predeterminado es