

Aire acondicionado Fujitsu ASYA12LKC/AOYR12LKC

Realmente no lo revel. A menos que los materiales sean dolorosamente baratos visual y tctilmente. Aunque, en principio, no me importa, no lo muerdo, no duermo y no lo abrazo. Eleg algo prctico, no hermoso, aunque algn esteta militante seguramente encontrar su unidad interior poco acertada en trminos de diseo.

Unidad interior ruidosa a altas velocidades. Ruido de fren al principio, pero pasa rpidamente, los clics de plstico se estrechan y se expanden al principio. Plstico endeble al tacto. Una vez que comenc a oler mal (aunque podra ser de los vecinos o de la calle :)), drenar la bobina ayud ..

No detectado

- Mano de obra. El plstico es barato. El plstico de la caja y la tapa difieren bastante en el tono, parece que el plstico de la tapa se ha vuelto amarillo de vez en cuando. La base del casco se derrumb despues de dos semanas de uso. No se ve muy bien. - Bastante ruidoso. Si configura el ventilador a velocidad media, entonces la unidad externa zumba bastante decentemente, aunque la cuelgo en el balcn, por lo que no es muy crtica. Por la noche, incluso en modo silencioso, el chirrido del ventilador y el silbido y el desbordamiento del refrigerante son perceptiblemente audibles. - Las cortinas endebles para el ajuste del flujo de aire vertical, se esfuerzan por volver a su posicin original. Para cambiar, debe apuntar exactamente a la unidad de aire acondicionado.