

# Aire acondicionado Carrier 42LUVH034K/38LUVH034I

No lo encontré.

A lo largo de todo el tiempo.

Así que es realmente posible traer solo pequeñas cantidades de DDU - no hay recargos, pero no es crítico pensar que el bloqueo interno era grande en el hacia atrás, pero de repente son y todo está bien

probablemente no realmente, excepto que no se puede llamar muy compacto

hecho en China, pero ¿quién diría ahora si esto es un más o un menos, una apariencia simple, no se puede repostar, solo un cambio completo de freno

todavía no, todo sirve

todavía no

Fabricado en China (Midea), lo que significa que hay un efecto de lotería. El segundo condominio destruye todo mi cerebro. En estado estable, cuando ya ha enfriado la habitación y mantiene la temperatura a bajas velocidades del compresor, se escucha un pequeño crujido de la unidad interior: el ruido del freno al pasar por el evaporador. Interfiere con el sueño especialmente cuando sabes cómo debería funcionar un acondicionador de aire normal. Reevacuado, repostado por peso, incluso cambiado de vácuo. Con la mecánica, todo normal, nada toca al 100% en ninguna parte, el problema está en el fondo del circuito de refrigeración del condensador.

Compré 4 aires acondicionados. La unidad exterior es muy ruidosa. Dormir es imposible. Vinieron 3 ingenieros de instalación independientes. No pude hacer nada. Todo está instalado correctamente y bien. Desmantelamos la unidad externa, el compresor en sí es ruidoso. La garantía del transportista es muy complicada. Si, después de 7 meses después de la instalación, no se realiza algún tipo de inspección de servicio, la garantía vuela. Resulta que se entregó en julio, habrá que hacer la revisión en enero a -15 grados. (Los acondicionadores de aire no se pueden encender a esta temperatura). No está claro cómo se llevará a cabo la inspección. Tal problema con los 4 acondicionadores de aire.

No se calienta muy bien, pero tal vez no sea un factor importante

En uno de los 3 condominios que compré, el soporte de plástico de la unidad interior no estaba completamente cerrado y, en consecuencia, apareció un sobretono adicional. Se desconoce el motivo, tal vez los instaladores lo desabrocharon accidentalmente durante la instalación, tal vez no lo sujetaron en la fábrica. Como resultado, llegaron los instaladores y arreglaron todo, no más

problemas.

Desventajas de los modelos baratos: un mínimo de automatización

no identificado, espero que no aparezca en el futuro

Fabricado en China, plástico más delgado en comparación con los modelos fabricados en Tailandia y, como resultado, la deformación del plástico, acompañada de clics, al cambiar del modo de calefacción al de refrigeración y viceversa (por ejemplo, en el modo automático), a veces se escuchan clics en la unidad interior durante otros 10-15 minutos después del final del acondicionador de aire. Sin filtros. Los que están catalogados como "nano-silver" y "filtro de vitamina C" son opcionales, es decir, en realidad los aires acondicionados se suministran SIN FILTROS, si se desea se deben adquirir adicionalmente. A veces se escucha una unidad externa (al máximo nivel de funcionamiento).

Todavía no lo he encontrado. Fabricado en China, pero esto probablemente no sea una desventaja, porque los iPhone y los iPad también se fabrican en China. Pueden ir o no. Necesitas comprar más. La unidad externa funciona más fuerte que sus contrapartes. Producción - 100% China - bajo filtro grueso - placas arrugadas, como si se les hubiera caído una herramienta encima. 2. No hay filtros finos. Tampoco encontrar vitaminas y desodorantes. son opcionales, es decir, de hecho, los acondicionadores de aire se suministran SIN FILTROS, si se desea, se deben comprar adicionalmente. A veces se puede escuchar la unidad externa (en el nivel máximo de funcionamiento). Los iPad también se fabrican en China. Pueden ir o no. Necesitas comprar más. La unidad externa funciona más fuerte que sus contrapartes. Producción - 100% China - bajo filtro grueso - placas arrugadas, como si se les hubiera caído una herramienta encima. 2. No hay filtros finos. Tampoco encontrar vitaminas y desodorantes. son opcionales, es decir, de hecho, los acondicionadores de aire se suministran SIN FILTROS, si se desea, se deben comprar adicionalmente. A veces se puede escuchar la unidad externa (en el nivel máximo de funcionamiento). Los iPad también se fabrican en China. Pueden ir o no. Necesitas comprar más. La unidad externa funciona más fuerte que sus contrapartes. Producción - 100% China - bajo filtro grueso - placas arrugadas, como si se les hubiera caído una herramienta encima. 2. No hay filtros finos. Tampoco encontrar vitaminas y desodorantes. Fabricado en China, pero probablemente esto no puede ser una desventaja, porque los iPhone y iPad también se fabrican en China. Pueden ir o no. Necesitas comprar más. La unidad externa funciona más fuerte que sus contrapartes. Producción - 100% China - bajo filtro grueso - placas arrugadas, como si se les hubiera caído una herramienta encima. 2. No hay filtros finos. Tampoco encontrar vitaminas y desodorantes. Fabricado en China, pero probablemente esto no puede ser una desventaja, porque los iPhone y iPad también se fabrican en China. Pueden ir o no. Necesitas comprar más. La unidad externa funciona más fuerte que sus contrapartes. Producción - 100% China - bajo filtro grueso - placas arrugadas, como si se les hubiera caído una herramienta encima. 2. No hay filtros finos. Tampoco encontrar vitaminas y desodorantes.