## **Cmara Olympus E-PL3 kit 14-42**

control intrincado, extraa lente estndar de plstico blando frgil

1. La falta de ISO 100, que sigue afectando a la imagen con cierta prdida de nitidez (parece que es para no competir con modelos ms caros). 2. Sin visor. Debido a esto, es difcil disparar en das soleados. Y lo ms importante: es imposible disparar con lentes manuales extraos. Se corrige con la compra de un visor (a un precio comparable al precio del dispositivo). Lo que se hizo.

En la lente del Kit, el zoom es demasiado pequeo, no hay ventana en el visor (solo si lo compra por separado y lo inserta en lugar de un flash), no me acostumbr al flash en manual modo (es muy intenso en interiores y es difcil encontrar un balance de blancos) .Pesado, grande.En la oscuridad, la calidad es mala: o dispara con flash a corta distancia, o necesita una larga velocidad de obturacin El grano no ha sido cancelado. Por la noche, no fue posible tomar una buena foto en la calle ni una sola vez.

Cuando revis si haba pxeles rotos, visualmente encontr seis piezas. el programa cont hasta 14 . tal vez pens incorrectamente, estos pxeles no son visibles en las imgenes, pero el sedimento permanece.

## No lo s

Por el precio que le di, simplemente no existen. Aunque el zumbido del enfoque automtico en la grabacin de video puede considerarse un pequeo inconveniente. todo el da", instrucciones incomprensibles, el men es pequeo y extremadamente incomprensible (los consejos "pop-up" son muy escasos)

Sin flash incorporado, men inconveniente, mnimo iso 200, estabilizador ineficaz. para cargar, debe sacar la batera.

Es inconveniente sostenerla en la mano, afecta la ausencia de un mango de entrada especial, la situacin se salva con el nfasis para el pulgar. Lo compr en una tienda, lo traje a casa, cargu la batera, comenc a probar. Como resultado, encontr muchos pxeles muertos! Durante esa pequea prueba, no descubr cmo enfocarlo manualmente, cuando se ampla el rea, todo resulta tan grande que es imposible distinguir nada.

1. "Agarre" incmodo y resbaladizo2. Botones mal ubicados3.Men intrincado.

Desventajas: ahora nada es una monstruosidad.bueno, se ha notado ms de una vez que no es conveniente sostenerlo.sin flash en un cuarto oscuro, se obtienen malas fotos.

para video es mejor para usar un trpode. Pequea rueda de joystick en la parte trasera. Men. El flash nativo es bastante dbil. Una lente con bloqueo (14-42) es inconveniente de cerrar. El diseo de las tapas de las lentes no es muy conveniente. El rango dinmico de la matriz podra ser ms amplio.

La pantalla gira solo en el plano vertical, no hay visor.

La pantalla giratoria podra girar en la direccin opuesta, por lo que al menos tiene sentido para m, de esta forma, puede subirlo y, por alguna razn, bajarlo. La funcin de disparo panormico preticamente no est implementada, segn tengo entendido, todas las Olympus sufren de esto, pero an as era inusual en el modo "panorama" enfrentar el hecho de que la cmara no solo no toma fotografas, pero todava no muestra la imagen anterior, tal vez solo soy yo? El objetivo ballena es un inconveniente, aunque la calidad de las fotografas no es mala.

Estado de la matriz. Al comprobarlo (tomar fotografas con el objetivo cerrado), incluso en la pantalla del dispositivo se pueden ver desde 5 o ms pxeles rotos (puntos blancos, rojos, verdes). Prob 6 dispositivos en diferentes tiendas de la misma red.

No

Matrix