

Humidificador Cooper&Hunter CH-3560 Tahiti

instrucciones

No est del todo claro cmo cambiar de modo automtico a modo manual

Error de higrmetro

No creo que esto sea un inconveniente, sino una caracterstica de el dispositivo. Al llenar el tanque "hasta los globos oculares", el condensado resultante se filtra por debajo de la tapa. Aparece un pequeno charco. Empec a llenar un poco menos, el problema se resolvi solo.