

Mezclador Vitek VT-1400

La velocidad "baja" es demasiado alta, la velocidad "alta" es demasiado alta. El mezclador es pesado y ruidoso en comparacin con algunos anlogos (en trminos de potencia y dimensiones).

el mezclador est lleno de Achtung

demasiado potente: todo se rompe incluso a la primera velocidad, las otras velocidades no son necesarias en absoluto

La primera velocidad es muy rpida. Ojal fuera un poco ms lento