

# Neumticos TIGAR Prima

An no lo he encontrado. Kilometraje 1300 km.

El desgaste es instantneo! . Comportamiento en carretera mediocre a velocidades superiores a 120 (opinión subjetiva)

no

Ms de 100 km/h con lluvia intensa no drena muy bien el agua, aparentemente debido a los grandes bloques de la banda de rodadura.

Personalmente para yo No estn aqu. Entonces alguien dijo que es muy ruidoso, bueno, no es falta de goma, sino falta de aislamiento acstico del coche.

Fuerte, simplemente horrible. El ruido y el estruendo ya estn en los odos.

No not

No not.

Despus de una semana de uso, apareci una hernia, goma muy dbil

Uso rpido

simplemente no existen

no se notaron deficiencias.

En la vida real, perfil bajo - no para nuestras carreteras, durante un ao de funcionamiento estuvo en reparacin tres veces, caucho muy blando, la ltima vez - un corte lateral del neumtico Cambiar el neumtico.

desgaste rpido, a + 5 se vuelve roble

Ruidoso por el gran tamao de la banda de rodadura. Se colgaron muchos pesos durante el balanceo, y solo en 2 ruedas.

Conduzco el primer da, por falta de riqueza, solo pequeas demoliciones durante el giro, pero luego toma la carretera y se mantiene con confianza.