

Placa base Gigabyte Z390 UD

Hay catastróficamente pocos conectores USB 3.0 para la carcasa: 1 pieza. No hay conectores tipo C en absoluto. Conector de 1 m.2 y está ubicado en la zona clida entre el procesador y la tarjeta de video. No quiere recoger el perfil xmp en absoluto, la madre estpidamente no saca las frecuencias altas (prob la barra 4133), aunque la especificación supuestamente dice que es una tontera. Hay un retroiluminación LED incomprensible incorporada en la propia placa, muy tenue, solo en un lado. En vista de que el tablero está pintado en un color gris impresentable, esta madre no es para exhibición, no tiene sentido ponerla detrás del vidrio, no es hermosa. En consecuencia, no se necesita un LED discreto sin sentido all
será mejor si se agregara USB 3.

No lo encontr

La memoria no se overlockea en absoluto, la memoria en los chips b-die de Samsung solo funciona con xmp a 3000MHz, lo configuro a 3200MHz y aparecen pantallas azules, en cualquier momento y voltaje. La memoria OEM habitual de Samsung tampoco hace overlocking, no puedo configurarla por encima de 2666 MHz. En resumen, prob diferentes memorias, ninguna de ellas overlockeada. Segn tengo entendido solo funciona en stock o con xmp

Solo hay 4 conectores para ventiladores Ningn USB 3.1 Gen2 Diferente color, la textolita es marrn

De las carencias, quizs yo tenga en cuenta la falta de un segundo conector M2 y un conector tipo c.