

DVR Prime-X 043D-12

Un mes despues, dej de responder al control remoto. Reacciona nicamente al botn de encendido de la pantalla. ngulo de visin limitado, si configura el espejo para una vista trasera normal, entonces el lado izquierdo no es visible casi hasta la mitad del cap.

Si lo que este dispositivo escribe en mxima calidad es real 1920x1080, entonces yo soy el Papa y el Dalai Lama en una botella. Me mantendra en silencio si este registrador cuesta entre 60 y 70 dolares, entonces el precio sera bastante consistente con la calidad, pero venderlo por \$ 170 con esa imagen es una desfachatez. La imagen en resoluciones de 1920x1080 y 1280x720 es borrosa y borrosa. Inmediatamente queda claro que se trata de una interpolacin estpida de una resolucin ms baja. Ahora estoy pensando si comprar una cmara trasera adicional o vender este dispositivo mientras est nuevo y en garanta, y tomar algo ms decente para m.