

Altavoces de computadora Genius SW-HF 5.1 4500

No hay modo de espera, debe apagarlo as, a travs del interruptor de palanca en el panel posterior, por lo que la configuracin se pierde. El submarino queda eliminado entre los satlites. No hay suficientes frecuencias altas.

Cables cortos a los altavoces desde el subwoofer

El sonido es bastante mediocre, se incluye un cable minijack-2 RCA, no los tres prometidos.

los cables de los altavoces pequenos seran 1- 3 metros ms largo

En mi opinin, no hay defectos.

Conexin inconveniente de los altavoces al subwoofer ya la tarjeta de sonido en la computadora.