

RAM Patriot Memory Viper Steel DDR4 2x8Gb

Quera 3400 listo para usar.

Todos escriben que no comienza en el perfil hmp, pero simplemente no arranco, lo pas bajo garanta y no lo comprar de nuevo

Por por alguna razn, la velocidad de escritura de la memoria es muy baja - 28k mb /s (tal vez esta sea la norma)

Ni siquiera tiene lo que dice, aunque los chips de Samsung.

El hecho de que ahorr 100 rublos y no compr 2 dados por 3200

No lo encontr.

Robaron el nombre del personaje de los bunkers

No persiguiendo

No tom 4000, pero los otros 3600 niveles ni siquiera fueron tomados

Loteria, suerte sin suerte, dira que las posibilidades de obtener un porcentaje b-die es del 30% y luego hynix, como regla, cjr.

No todos estos dados comienzan en el declarado frecuencias.

xmp no funcion

frecuencias subestimadas

- El kit no funcion en la frecuencia y los tiempos declarados por el fabricante (ver comentario)- Los radiadores solo cumplen una funcin decorativa.