

Frigorifico Gorenje R 6192 LB

El segundo da, la pantalla se apag, lo que debera mostrar constantemente el modo de funcionamiento de la temperatura. Al presionar el botn de servicio, la pantalla volvi al modo esclavo. Una semana despus, lo mismo. Al llamar al centro de servicio, dijeron que se trataba de un mal funcionamiento que esperaba al maestro (ocurri el da 2). Despus de conectar y cargar los productos, inmediatamente se form hielo en grandes cantidades en las paredes (el sistema sin escarcha no le permite relajarse). Ruido (ms fuerte que el antiguo Turquoise). Dedos visibles en la superficie.

No encontrado

ninguno

No detectado