

# Martillo perforador Crown CT18108 BMC

El interruptor de modo ms apretado que existe! El cable mide exactamente 2 metros - Lstima! El reverso est tenso y no es inteligible. El caso, al principio, apesta, pero desaparece en una semana o dos.

el servicio est mal desarrollado, antes de comprar, averige dnde hay reparacin y servicio (por lo general, las piezas de repuesto de interskol son adecuadas).

Cable corto

Interruptor de modo, peso, bolgrafo y estuche de mierda, cable corto.