

Martillo neumático Tekhmann TDH-1722 MAX

Manga rota y anillos rotos, sin repuestos

No funciona y no se puede reparar debido a la epidemia.