

# Placa base ASRock B450M Steel Legend

- Software terrible para la configuracin de la luz de fondo. 3 veces borr y descargu el software, hasta que todo funcion -En cuanto a m, no es el BIOS ms conveniente.

Bueno, excepto quizs la falta de enfriamiento para M.2

No funcion para sincronice la luz de fondo con un enfriador de CPU estndar (apague la luz de fondo en absoluto)