

RAM G.Skill F4-4000C17D-16GTZR

no encontrado

no

No tiene perfil XMP en Intel (probado en 3 placas base), aunque parece serlo, pero el fabricante no garantiza esto y no se reconoce como un matrimonio.

No revelado

Nada es perfecto, los tiempos podran ser ms bajos (soy consciente de que los palos con buenos tiempos son ms caros en los chips Samsung B-die)

Todava no encontrado)

No