

# RAM G.Skill F4-2666C19D-16GES

Todo est bien )

Todo conviene)

No tom 3600 pero tom 3500 con calma gracias por contratar gracias

no detectado

No persigue con r2600 por encima de 3200, ms precisamente toma 3600 pero hay malas sincronizaciones, y dispersos con errores

De las deficiencias, se puede notar que no hay radiadores, pero en principio no se calienta mucho, por lo que las normas