

RAM G.Skill F4-2133C15D-16GES

Todo est bien)

Todo encaja)

No tom 3600, pero tom 3500 con calma Nui muchas gracias

no detectado

No funciona con r2600 superior a 3200, ms precisamente tarda 3600 pero hay tiempos malos, y esta lleno de errores

De las carencias se nota que no hay radiadores, pero en principio no se calienta mucho, asi que es normal