

Tarjeta de video Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G

No. (Si hay refrigeración por aire inteligente en la carcasa, este modelo durará mucho tiempo)

- la principal desventaja: el crujido de los ventiladores, lo que hace que sea imposible usar la tarjeta de video en una carcasa abierta- placa trasera de plástico que no elimina bien el calor - configuraciones estupidas del enfriador, que no giran hasta 50 grados, y luego comienzan a aullar a altas velocidades, bajando la temperatura y, según el nuevo - se calienta fácilmente hasta 80 grados en el caso abierto

no lo encontré.

no lo encontré en 2 meses

No encajaba en el monitor antiguo, pero se trata de un problema de compatibilidad entre los componentes nuevos y los periféricos antiguos.