

Mquina de coser/remalladora Brother M 3034D

La superficie de trabajo es pequena, se podra hacer como en mquinas de coser o en mquinas de coser, no hay mesa adicional como en Janoma. Tal vez as pensado, para overlock. Pero si es as, entonces no existen en absoluto.

no hay ninguna

al principio cos bien, luego se cruz una tela gruesa, rompi la aguja y luego comenz a saltar, y si un poco ms rpido, slo haba lagunas. tomaron 2000 rublos para reparaciones, no sirvi de nada, llamaron al maestro, su trabajo fue suficiente durante medio ao. Ahora estoy recogiendo un nuevo overlock. arreglarlo usted mismo es demasiado difcil: no hay video en Internet para desarmar y reparar

Todava no lo he encontrado

No lo he encontrado

hmm .. probablemente en general no ...

entrecortado empezar, que yo sepa, este es un problema de pedales, una enfermedad de todos los hermanos de la economa, reemplazar el pedal debera solucionar el problema. Pegu una flecha en papel en la cinta al lado de los tensores, indicando en qu direccin se aflojan o se aprietan los tensores (esto ya es quisquilloso)

Desventajas Los guiahilos son de plstico, pens que se romperan rpido, pero nada se rompi!