

Capota Gefest BO-1502 K17

enchufe de 150 mm (es difícil encontrar una rejilla en la pared). caro el modo de recirculación indicado no está claro. en el modo de extracción, un extraviado innecesario en forma de filtro de carbón. Viene con un filtro de grasa grande en lugar de dos pequeños (no sería conveniente limpiarlo)