

# Neumticos Cooper Discoverer MS2 235/65 R17 108T

mala frenada sobre hielo mientras es nuevo sobre asfalto seco

Nada sobre hielo y nieve compactada

muy pesado, mal equilibrado - como resultado, a velocidades de 140 km / h el volante tiembla, no mucho sobre hielo desnudo, demasiado ruidoso.

ruidoso, y los guijarros en la banda de rodadura se atascan... sobre hielo no muy (no pic) un poco duro