

# Mquina de coser / overlock Singer 2263

--

Muy malas instrucciones. La transición de una máquina Singer de la era soviética a un modelo moderno, y en concreto a este, es muy difícil: todo se domina con el método "poke".

1. No hay un interruptor separado para la lámpara de iluminación  
2. Las agujas suministradas con la máquina tienen el mismo número  
3. Sin overlock, intercambiable con otros tipos de puntadas