

Mquina de coser / overlock Singer 2250

Todava no encontrado

No

vibracin ruidosa

Es posible que las puntadas de la costura no sean muy uniformes, pero si observa detenidamente. Pero, en general, no revel ms deficiencias.

No hay puntada de punto sobrehilada ni estiramiento. El conjunto mnimo de lneas.

No cose seda y la lnea no puede hacerse pasar por "de fbrica"

Lnea recta fea, delicadeza con las telas, agujas, hilos. Es prcticamente posible coser solo con una aguja de algodn 90 e hilo N40... En telas ms densas (jeans), incluso con una aguja especial, el hilo inferior resbala, salta puntadas, se enrolla. Las prendas de punto ni siquiera se pueden acercar a l: "mastica" incluso a travs del papel. Enhebrado superior inconveniente. Una forma inconveniente de instalar la lanzadera. Se descompone despues de 2 aos de uso (se cose una vez al mes o dos).

-Vibra-Muy sensible a la tela