

Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer A6

Encontr Internet yo mismo

No lo encontr.

Internet se corta constantemente!

Wi-Fi se cae Requiere reiniciar de forma intermitente Interfaz web no conveniente Funcionalidad dbil
Wi-Fi no funciona a tiempo Falta de firmware alternativo Requiere atencin constante

a una frecuencia de 2,4 GHz, prdidas constantes al hacer ping al enrutador.

No es una tcnica confiable

Hasta ahora, todo est en el poder, la crema de mi proveedor

como en todo est bien para m

El rango de 5 Hz desaparece.

La lnea directa y la lnea del centro de servicio simplemente "conmocionados".

No.

Todava no me he dado cuenta, hubo uno o dos congelamientos, pero esto es un poco

No s qu tan correcto es escribirlo. Sin puertos USB. Si necesita USB, elija otro modelo.

Personalmente, eventualmente usar almacenamiento en red para videos, bibliotecas de fotos, etc.,
as que no necesito USB.