

# Placa base MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI

con nvme ssd Windows se inicia en 15-18 segundos

- Falta de compatibilidad con SLI con dos PCI 4.0- Despues de actualizar el BIOS, la memoria dej de funcionar en XMP

Escasa fuente de alimentacin del procesador 6 + 2 circuitos de alimentacin, si configura p9 3950x o solo 3900, entonces la corriente en el drenaje es