

# Cuadricoptero (dron) XK X250

El motor no est exento de conmutador, los repuestos son un problema, no muy duradero, solo por el peso

Soporta bastante mal el viento. A veces se tarda mucho en cargar, tal vez la carga sea defectuosa. Y as todo el camino.