

Libra Maxwell MW-1451

tazn de pesaje pequeno

El soporte de la batera se rompi despus de 2 aos. La reparacin es bastante costosa. Es ms fcil comprar nuevos. La batera se cambi 1 vez.

no

Comenzaron a fallar a los 2 meses, al encenderse daban ceros y no reaccionaban al peso. Devuelto a la tienda.

1. Reemplazar la batera puede ser difcil para algunos (el elemento 2032 debe sacarse haciendo palanca con un destornillador ranurado delgado, un cuchillo o una lima de uas)

el bowl para productos a granel (azcar, sal, harina)

se rompi el trozo de hierro al cambiarle la batera y ahora no se si se estn reparando al menos en algn lado?dime por favor, gracias de antemano.

despus de todo, las balanzas son un objeto bastante grande

A veces se congelan (pero esto no es crtico)

No se detecta.

No not ninguna deficiencia en particular.

No

Bueno, aunque solo sean pilas CR2032.

no encontrado

No

no