

Alarma de coche Pandora DX 9X

1. La batería del llavero se descarga rápidamente, 2. Sin conexión a través de BT, 3. No hay "aterrizaje suave" desde la "caja".

Llavero

la batería del llavero se agota rápidamente

no

no

Instalado en Renault Logan 2019. Cuando se enciende la ignición, la alarma emite de 4 a 8 seales breves, luego el control remoto las repite. Mientras conduce, la alarma anti-cobertura se activa, desde seales cortas y raras hasta seales frecuentes, luego todo está bien hasta que se enciende el siguiente encendido. La ventana y los espejos traseros con calefacción no funcionan después del arranque automático. El llavero no es compatible con la cerradura central estándar: debe usar uno u otro, no combine. El rango de retroalimentación sin mucha interferencia es de 160 metros estable, hasta 200 metros no es estable, después de 200 no hay conexión, con interferencia: desde 50 metros con 3 intentos me desarmo del supermercado.

1 llavero a la luz del sol es difícil ver lo que hay en la pantalla. Pero debido a esto, la batería debería durar hasta 4 años.