

SSD PNY M280CS3030-2TB-RB

Velocidad de escritura significativamente reducida. No hay soporte de producto en forma de actualizacin de firmware.

La velocidad de escritura cay por debajo del nivel ssd