

SSD PNY M280CS3030 -1TB-RB

La velocidad de escritura se ha reducido significativamente. No hay soporte de producto en forma de actualizacin de firmware.

La velocidad de escritura ha cado por debajo de los niveles de SSD