

Bao Roca Malibu

Calidad

El hierro fundido es muy frgil, solo una especie de cristal!

Lo comprobaremos durante el funcionamiento

Cuenco inconveniente, el tamao no es ninguno, perdi rpidamente su brillo, ruidoso, resbaladizo, el revestimiento antideslizante no ayuda.

el revestimiento antideslizante no es antideslizante

No hay

Despus de un ao de uso, est todo rayado, no lo recomiendo

La experiencia de uso es pequea, no no hay quejas.

El principal inconveniente, como toda baera de hierro fundido, es su peso. Realmente es muy difcil de traer e instalar, mi esposo sinceramente esta cansado)

con una longitud externa de 160, una medida interna de 140

sale la opcin, la temperatura es de 40 grados, 60 y 90, solo una cosa hermosa, nunca lo supe, pero cuando compr un bao me ofrecieron y tom ... El bao se mantiene sper caliente, despus de haber acumulado agua de 60 grados, puede sentarse con seguridad durante una hora y el agua caer a 40 en algn lugar no menos seguro. No vi nada malo en calidad durante un ao como lo tenemos, puedo recomendarlo con seguridad a todos! precio muy personal ahora La desventaja es la falta de patas en el conjunto en el que se coloca, bueno, o, como dijo mi maestro, arrojemos los ladrillos ... bueno, de alguna manera no tom un bao de vapor de esos 100 dlares de ida y vuelta no resolvern el precio de mi reparacin y aun as colocarn las patas.

el revestimiento antideslizante no es antideslizante

servicio de reparacin horrible

1. El revestimiento antideslizante se ensucia rpidamente y, en general, sera mejor sin l

No lo encontr

Bueno, el mayor problema es el deslizamiento del bao y la instalacin normal, el bao es muy pesado. Los maestros jugaron mucho con la instalacin. puesto recto y pesa unos 60 kg, bueno, es duro.