

# Bao Roca Contesa

Hay muchos ms contras que pros. El espesor del acero esmaltado es de 1,5 mm, el espesor total del acero esmaltado es de 2,4 mm. Es realmente delgado y se flexiona por debajo de mis 80! (no 120 kg). Unas graciosas piernas, casi sujetas con cinta adhesiva. Esmalte dudo que 0,9 mm, porque como se raya profundamente, se forman virutas con facilidad. Las alfombras especiales no guardan. Eleg limpiadores suaves. Solo us el bao (en el sentido de 1 persona). Y con una actitud tan cuidadosa, desde alg punto, el dao es inferior a 1 mm en el acero mismo y, en consecuencia, se oxida. Es una pena. No dir que no puedes usar el bao, pero ya no es eso ... Es una pena por el dinero gastado en reparaciones y preocupaciones por esto (((

- baja resistencia al rayado, todo el fondo es ya rayado (- realmente muy resbaladizo - Me gustara que las patas estuvieran ms altas, pero esto es cuestin de costumbre, solo que la baera vieja estaba mucho ms alta.

recubrimiento, rayones, deformacin

psima carcasa y muy malas patas

Pies en cinta adhesiva, muy mal metal, la parte inferior se hunde, con un peso de 120 kg.

No por este precio! La falta de ruido se soluciona pegando el reverso con 3 lminas de aislamiento acstico para automviles (3 lminas ~620 rublos)

resbalones al salir

Esmalte dbil, sin garanta real

EsmalteNO COMPRAR!!!

Falta de muescas por deslizamiento

no encontrado