

# Baera Kolo Spring 170x100

Muy mal ajuste de las piernas. Tuve que cocinar el marco yo mismo para que el bao no se volcara. Y algn diseñador ni siquiera le puso tapas de madera al pegamento. En general, fallas continuas Las instrucciones de montaje no son para mentes promedio. Soy ingeniero y no entendi por qu hay soportes que no se muestran en ninguna parte. En una palabra, RARE MAD. Adjunte la pantalla: necesita inventar algo

Muy estpida fijacin de las piernas. Tuve que cocinar el marco yo mismo para que el bao no se volcara. Y algn diseñador inteligente ni siquiera puso tapas de madera en el pegamento. En general, fallas continuas Las instrucciones de montaje no son para mentes promedio. Soy ingeniero y no entendi por qu hay soportes que no se muestran en ninguna parte. En una palabra, RARE MAD.