	Horno Bo	SCN HBN	21154
no			

No encontrado

no.

Rales telescpicos en la descripcin, no lo son.Las asas no se pliegan hacia dentro, aunque sera ms conveniente.

El espacio entre la puerta y el panel superior es de aproximadamente 1 cm. No me molesta, pero vi una marca diferente con un amigo y hay un pequeo espacio, se ve ms noble.

Vidrio interior extremadamente frgil

Precio por marca. No hay rieles telescpicos! Error tipogrfico en las especificaciones. Manijas tontas en forma de sombreros cilndricos y "campos" sobresalientes de 5 mm, que se profundizan: es un inconveniente para lavar.