

Calentador de ventilador Electrolux EFH/C-2115

1. Hedor terrible durante la operacin, una etiqueta que dice sobre el uso de materiales amigables con el medio ambiente agrega una burla especial2. Funcionamiento inestable del motor del ventilador, latidos + ruido adicional3. Y de postre, un termostato. Funciona as: establece la temperatura aproximada, enciende el calentador y la habitacin se ir llenando gradualmente de aire clido y olor a plstico. Entonces el dispositivo se apaga. Pero para que se encienda, es necesario que la temperatura de la habitacin baje al menos 5 grados, y tal vez ms. Aquellos. ya tienes tiempo de congelarte bien y ponerte ropa de abrigo antes de que se encienda este "milagro" del pensamiento sueco4. Un cable corto, algo as como un metro, o tal vez menos.

Eso es.

- entrada de aire desde abajo- se rompi rpidamente - funcion durante varios meses hasta que dej de soplar.

Diseo asesinado por fabricacin. El hedor no paraba a los pocos das de uso tanto en el trabajo como en casa. Tuve que devolverlo.

1. Muy ruidoso, zumbando!2. El termostato funciona con un retraso muy largo.