## Mquina de coser / overlock Janome My Excel 1231

jerseys con costuras largas "caminar", es decir despus de un par de metros, la diferencia entre las dos mitades cosidas puede ser de un cm. Pero esto tambin me puede volver torpe, ni siquiera s si est regulado o no.

el funcionamiento de la mquina, este inconveniente no se muestra en absoluto, pero ... la palanca del elevador, que de alguna manera es frgil, se tambalea, tal vez debera ser as, no s, pero en principio hace frente a su funcin, levanta el pie) pero de alguna manera da miedo todo el tiempo, as que no se rompi

Pesado, pero eso es comprensible, las partes estn hechas de hierro.

No lo encontr

la presilla se enrolla al principio, pero muy raramente