

Cortacsped Tekhmann BCG-2815 S

Arranca muy mal y tambien funciona, incluso despues de la reparacin

el motor se calienta ms fuerte, la temperatura de la puntera es grande, la presin no es necesaria para el estupor , constantemente hay ropa pesada en el costado de la herramienta, ...