

Cochecito ABC Design Cobra 2 in 1

El bloque para caminar: el respaldo no se reclina, pero toda la silla gira, se forma un ángulo entre las piernas y la espalda del niño, no hay una posición completamente acostada. La distancia entre ejes es amplia, no cabe en ningún elevador! Algunas tiendas y farmacias no estaban disponibles para nosotros debido a la distancia entre ejes. No es una capucha profunda, no protege al niño del sol y el viento. El andador en estado plegado es voluminoso. Si no fijas la rueda delantera en el bordillo, puedes volcar fácilmente la carriola.

No cabe en el elevador, tienes que quitar la rueda todo el tiempo, es muy molesto

shock absorbentes

En cuanto al invierno, ya llevamos 2 inviernos, sí, es el problema de la nieve pegada y la obstrucción, pero esto no es un problema de los cochecitos, sino de nuestros servicios públicos. Comparado con otros cochecitos, maneja muy bien la nieve. ¿Quién piensa que har frío en I, har frío en absolutamente cualquier cochecito. Sí, y lo de las gomas, nunca tuve problemas, pero las novias con ruedas hinchables, ay, cómo sufran.

Falta total de amortización. Cuando se descongela, la nieve se pega a la rueda delantera y se obstruye, pero es fácil de quitar y limpiar (es necesario llevar un palo adecuado).

no

no tenemos quejas