

# Horno Gorenje BO 747 A33 XG

Los botones no se hunden durante el funcionamiento, ajuste de temperatura inconveniente, piezas de repuesto defectuosas

La calidad no se corresponde con el precio. Tengo 3 averas en 2 meses y la empresa se est preparando para reparaciones repetidas

me temo que esto continuar hasta el final del perodo de garanta, y luego el horno ir a la basura e ir a la tienda por uno nuevo. 1. Ucrania. Para ellos, lo principal es aguantar hasta el final de la garanta, y luego los problemas del usuario (mi impresin).

La calidad es asquerosa.!!!2 avera en 1 ao. No tome Gorenje. Comprar equipos de fabricantes normales.